

SET INSTRUCTION :

1: Q1=Q2=Q3....=Q9 +/-100Hz

2: CT1 ---> f XO

3: PR 1M = 0ohm. CT2 ---> f TX CW = f DISPLAY

4: PR 1M ---> STEP 16 Hz

END :)



CAN YOU TRAPER 2005 ?

ALL SEND SP3ABG

sp3abg@sp3abg.dery.pl